


ANEXO 2 ARROYO CAÑADA FRÍA

El arroyo presenta un estado grave de erosión, como consecuencia del incremento de las escorrentias porovocado por el sellado del suelo.






El arroyo Cañada Fría está soterrado bajo el casco urbano de Almensilla en su primer tramo. A la salida del casco urbano está canalizado, junto al campo de feria, en nuestra opinión, de forma innecesaria, que además agrava los efectos de la erosión.



Desde la carretera A-8052 (Coria a Sanlúcar) se observan varios emisarios de aguas pluviales y la cuneta de la carretera hormigonada. El lecho del arroyo presenta suciedad y signos de contaminación. A partir de este punto, los signos de erosión se agravan considerablemente.





Desde el lecho, aguas abajo del paso de la A-8052, el arroyo se hunde en el suelo y está invadido por la caña, planta oportunista característica de estos procesos de erosión y contaminación. Los vertidos de alperchín, debido a la existencia de varios almacenes de aceituna, son frecuentes, según testimonio de varios vecinos.



Otra vista de la misma zona.



A medio camino entre la A-8052 y el límite de término el arroyo presenta una enorme incisión. La vegetación de ribera prácticamente no existe.

ADTA enero 2011